

## **Garin Точное Измерение ТВ-2**

Биметаллический термометр Garin - простой в установке и использовании, неприхотливый в эксплуатации и не требующий электропитания. Установка не занимает много времени, после чего термометр полностью готов к работе, а большой контрастный дисплей с сине-красной шкалой позволит увидеть данные при любых погодных условиях.

### ***Технические характеристики:***

- Диапазон измеряемых температур: от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$
- Цена деления:  $1^{\circ}\text{C}$

### ***Установка:***

Термометр устанавливается на обезжиренную сухую поверхность при температуре выше  $+5^{\circ}\text{C}$ . Снимите защитную пленку и плотно прижмите крепления к стеклу как минимум на 20 секунд. Перед установкой в холодное время года необходимо выдержать устройство в помещении не менее 24 часов. Для получения наилучших результатов не устанавливайте термометр в зону действия прямых солнечных лучей.